

Via Ronchi S. Prospero, 23-23/a-23/b
Tav. PRG 2.3

Toponimo C. Catania
Quadrante G-7

Zona PRG E.1

Edificio principale

- ☐ Riconoscibile
☐ Parzialmente riconoscibile
☒ Non riconoscibile

Tipologia elementi contigui
Interventi ristrutturazione
Dest. d'uso abitazione

Altri edifici riconoscibili ☐ SI ☒ NO

Tipologia
Dest. d'uso

Edifici recenti presenti ☐ SI ☒ NO


Tipologia
Dest. d'uso

Altri elementi di pregio ☐ SI ☒ NO

Descrizione

Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento nessun valore ambientale

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

LE/94, Da Soghe Lorenzo, NO 10/9/94

Note

L'intervento di ristrutturazione ha del tutto alterato l'originaria leggibilità riconducibile con ogni probabilità a quella di un edificio a elementi contigui. È leggibile sulle tavole I.G.M.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3