


Via Ronchi S. Prospero, 19-19/a	Toponimo C. Bagni	
Tav. PRG 2.3	Quadrante G-8	Zona PRG E.1

Edificio principale			
<input type="checkbox"/> Riconoscibile	Tipologia	elementi contigui	
<input checked="" type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile	Interventi	ristrutturazione	
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile	Dest. d'uso	abitazione e attività extra-agricole	
Altri edifici riconoscibili <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Tipologia	
		Dest. d'uso	
Edifici recenti presenti <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Tipologia	
		Dest. d'uso	
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento		modesto valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

LE/79, Bellelli Afro, NO 11/8/79

Note

Edificio a elementi contigui sviluppato in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a due acque e colmo costante. Presenta una porta morta archivoltata a tre centri. L'intervento di ristrutturazione ha in parte alterato l'originaria leggibilità soprattutto per ciò che concerne dimensioni e partitura delle luci. In aderenza è stato di recente costruito un basso corpo di fabbrica adibito ad attività extra-agricole.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2