


Via	S.S. 468 Correggio, 27	Toponimo	
Tav. PRG	2.3	Quadrante	G-11
		Zona PRG	E.6

Edificio principale		Tipologia	elementi contigui
<input checked="" type="checkbox"/>	Riconoscibile	Interventi	nessuno
<input type="checkbox"/>	Parzialmente riconoscibile	Dest. d'uso	abitazione e servizi agricoli
<input type="checkbox"/>	Non riconoscibile		
Altri edifici riconoscibili <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	rustico
		Dest. d'uso	servizi agricoli
Edifici recenti presenti <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Tipologia	
		Dest. d'uso	
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento			buon valore ambientale

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

117/83, Vezzani Valseno, NO 6/7/85

Note

Edificio a elementi contigui sviluppato in pianta rettangolare con copertura a due acque e colmo costante. La parte civile è su due livelli e sottotetto e ha luci regolari e simmetricamente distribuite. Presenta una porta morta passante archivoltata a sesto ribassato. In aderenza alla stalla-fienile si sviluppa un basso corpo di fabbrica a un livello con copertura a due acque. In pianta staccata è presente un rustico in pianta rettangolare con copertura a due acque in aderenza al quale vi sono tettoie in lamiera di recente installazione.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9