


Via Fosdondo, 153	Toponimo	
Tav. PRG 2.3	Quadrante B-6	Zona PRG E.1+E.8

Edificio principale		Tipologia	elementi contigui
<input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile		Interventi	manutenzione
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		Dest. d'uso	abitazione e servizi agricoli
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile			
Altri edifici riconoscibili <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	rustico
		Dest. d'uso	servizi agricoli
Edifici recenti presenti <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	capannoni
		Dest. d'uso	servizi agricoli
Altri elementi di pregio <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Descrizione	pozzo coperto
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento		discreto valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

205/78, Rigon Virginia, NO 6/10/79
213/80, Rigon Virginia, NO 11/2/81
102/85, Rigon Virginia, NO 18/12/87
LE/91, Rigon Virginia, NO 1/2/91

Note

Edificio a elementi contigui in pianta rettangolare con copertura a due acque e colmo costante. La parte civile è su due livelli e sottotetto. In aderenza a quest'ultima vi è un più basso corpo di fabbrica con copertura a tettoia. Nell'area dell'insediamento sono presenti un rustico di pianta rettangolare con copertura a due acque e diversi capannoni di recente costruzione adibiti ad allevamento.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9