


Via	Fossa Ronchi, 10/b-10/c	Toponimo		
Tav. PRG	2.3	Quadrante	H-9	Zona PRG E.1

Edificio principale		Tipologia	elementi contigui
<input type="checkbox"/>	Riconoscibile	Interventi	ristrutturazione
<input type="checkbox"/>	Parzialmente riconoscibile	Dest. d'uso	abitazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Non riconoscibile		
Altri edifici riconoscibili <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Tipologia	
		Dest. d'uso	
Edifici recenti presenti <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Tipologia	
		Dest. d'uso	
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento		nessun valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

40/89, Salsi Dante, NO 24/5/89

Note

L'intervento di ristrutturazione ha del tutto alterato l'originaria leggibilità riconducibile con ogni probabilità a quella, per l'impianto strutturale, di un edificio a elementi contigui in pianta rettangolare con copertura a quattro acque e colmo costante.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6