

Via Ruota, 1-1/a

Tav. PRG 2.3

Toponimo Mulo

Quadrante H-12

Zona PRG E.1

Edificio principale

- ☒ **Riconoscibile**
☐ **Parzialmente riconoscibile**
☐ **Non riconoscibile**

Tipologia elementi contigui

Interventi ristrutturazione

Dest. d'uso abitazione

Altri edifici riconoscibili ☒ SI ☐ NO

Tipologia ex caseificio e rustico

Dest. d'uso in stato di abbandono

Edifici recenti presenti ☐ SI ☒ NO

Tipologia


Dest. d'uso

Altri elementi di pregio ☐ SI ☒ NO

Descrizione

Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento buon valore ambientale

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

233/88, Porta Edoardo e Franzoni, NO 14/1/89

117/88, Porta Edoardo, NO 17/2/89

LE/94, Porta Edoardo, NO 6/6/94

Scheda IBC n. 234

Note

Edificio a elementi contigui sviluppato in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a due acque e colmo costante. Presenta luci regolari e simmetricamente distribuite e una porta morta archivoltata a sesto ribassato. Nell'area dell'insediamento sono presenti un ex caseificio a pianta quadrata con copertura a quattro acque che presenta sopra alle luci nel sottotetto gelosie in laterizio e un rustico con copertura a due acque.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6