

Via Fosdondo, 116

Tav. PRG 2.3

Toponimo

Quadrante B-6

Zona PRG E.1

Edificio principale

- ☐ Riconoscibile
☒ Parzialmente riconoscibile
☐ Non riconoscibile

Tipologia elementi contigui

Interventi ristrutturazione

Dest. d'uso abitazione

Altri edifici riconoscibili ☐ SI ☒ NO

Tipologia

Dest. d'uso

Edifici recenti presenti ☐ SI ☒ NO

Tipologia


Dest. d'uso

Altri elementi di pregio ☐ SI ☒ NO

Descrizione

Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento modesto valore ambientale

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

95/79, Sgrò Romano
221/86, Sgrò Romano, NO 4/5/87
46/88, Sgrò Romano e Riccardo, NO 31/5/88
208/90, Sgrò Riccardo, NO 27/11/91
88/91, Sgrò Romano, NO 13/4/94

Note

Edificio a elementi contigui in pianta rettangolare con copertura a due acque e colmo costante. Presenta una porta morta archivoltata a sesto ribassato. L'intervento di ristrutturazione ha in parte alterato l'originaria leggibilità.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3