


Via	Sanguinetto, 3	Toponimo	
Tav. PRG	2.3	Quadrante	B-9
		Zona PRG	E.1

Edificio principale		Tipologia	elementi contigui
<input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile		Interventi	manutenzione
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		Dest. d'uso	abitazione e servizi agricoli
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile			
Altri edifici riconoscibili	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Tipologia	
		Dest. d'uso	
Edifici recenti presenti	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Tipologia	box prefabbricato
		Dest. d'uso	garage
Altri elementi di pregio	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento	discreto valore ambientale		

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

LE/87, Prandini Romolo, NO 15/4/87

Note

Edificio a elementi contigui in pianta rettangolare con copertura a due acque sfalsata. La parte civile è su tre livelli e sottotetto e presenta luci regolari e simmetricamente distribuite. La parte a servizi ha una porta morta con arco ora ribassato.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3