# COMUNE DI CORREGGIO
# INSEDIAMENTO RURALE

**N° 41**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Via** | Felicità, 11 | **Toponimo** | | | |
| **Tav. PRG** | 2.3 | **Quadrante** | B-10 | **Zona PRG** | E.1 |

**Edificio principale**

- ☐ **Riconoscibile**
- ☒ **Parzialmente riconoscibile**
- ☐ **Non riconoscibile**

**Tipologia** elementi contigui
**Interventi** ristrutturazione
**Dest. d'uso** abitazione

**Altri edifici riconoscibili** ☐ SI ☒ NO
**Tipologia**
**Dest. d'uso**

**Edifici recenti presenti** ☒ SI ☐ NO
**Tipologia** capannone
**Dest. d'uso** servizi agricoli

**Altri elementi di pregio** ☐ SI ☒ NO
**Descrizione**

**Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento** modesto valore ambientale

**ESTRATTO DALLA C.T.R.**




**FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA**

**Altri documenti**

LE/95, Lusuardi Adolfino, NO 17/5/95

**Note**

Edificio a elementi contigui in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a due acque e colmo costante. L'intervento di ristrutturazione ha in parte alterato l'originaria leggibilità per l'introduzione di particolari estranei al contesto rurale. Nell'area dell'insediamento è inoltre presente un piccolo capannone in prefabbricato di recente costruzione.

## PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA



Foto 1

**Foto 2**

**Foto 3**

**Foto 4**

**Foto 5**

**Foto 6**

**Foto 7**