


Via Sanguinetto, 5	Toponimo	
Tav. PRG 2.3	Quadrante B-10	Zona PRG E.1+E.8

Edificio principale		Tipologia	elementi contigui
<input type="checkbox"/> Riconoscibile		Interventi	ristrutturazione
<input checked="" type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		Dest. d'uso	abitazione
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile			
Altri edifici riconoscibili <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	
		Dest. d'uso	
Edifici recenti presenti <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	capannone e baracca
		Dest. d'uso	servizi agricoli
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento		modesto valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

LE/79, Prandini Giuseppe, NO 7/2/79
 159/86, Prandini Giuseppe, NO 5/11/86
 48/89, Prandini Giuseppe, NO 31/5/89
 36/92, Prandini Giuseppe, NO 3/6/91

Note

Edificio a elementi contigui in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a due acque e colmo costante. L'intervento di ristrutturazione ha in parte alterato l'originaria leggibilità per l'introduzione di particolari costruttivi estranei al contesto rurale. Nell'area dell'insediamento sono presenti un capannone prefabbricato e una baracca in lamiera di recente costruzione.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7