

Via Rabbioso, 2

Tav. PRG 2.3

Toponimo

Quadrante C-6

Zona PRG E.1

Edificio principale

- ☒ Riconoscibile
☐ Parzialmente riconoscibile
☐ Non riconoscibile

Tipologia elementi contigui
Interventi nessuno
Dest. d'uso in stato di abbandono

Altri edifici riconoscibili ☐ SI ☒ NO

Tipologia
Dest. d'uso

Edifici recenti presenti ☐ SI ☒ NO


Tipologia
Dest. d'uso

Altri elementi di pregio ☐ SI ☒ NO

Descrizione

Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento buon valore ambientale


ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti



Note

Edificio a elementi contigui in faccia vista del primo Novecento sviluppato in pianta rettangolare con copertura crollata nella parte a servizi. La parte civile è su due livelli e sottotetto con luci regolari, simmetricamente distribuite e con cornici lisce. È presente un cordolo marcapiano al primo livello e una porta morta passante archivoltata a sesto ribassato.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5