


Via Felicità, 7	Toponimo	
Tav. PRG 2.3	Quadrante C-9	Zona PRG E.1

<b>Edificio principale</b>		<b>Tipologia</b>	elementi contigui
<input type="checkbox"/> Riconoscibile		<b>Interventi</b>	ristrutturazione
<input checked="" type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		<b>Dest. d'uso</b>	abitazione
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile			
<b>Altri edifici riconoscibili</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	rustico
		<b>Dest. d'uso</b>	servizi agricoli
<b>Edifici recenti presenti</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	capannoni
		<b>Dest. d'uso</b>	servizi agricoli
<b>Altri elementi di pregio</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Descrizione</b>	
<b>Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento</b>		modesto valore ambientale	


ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti



**Note**

Edificio a elementi contigui in parte alterato da un intervento di ristrutturazione. È rimasto inalterato un rustico a due livelli coperto a due acque e colmo costante che presenta sul fronte strada una nicchia votiva. Nell'area dell'insediamento sono presenti capannoni di recente costruzione ad uso allevamento.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6