


Via Sarto, 1-3	Toponimo S. Faustino
Tav. PRG 2.3	Quadrante C-9
	Zona PRG E.1

Edificio principale			
<input type="checkbox"/> Riconoscibile	Tipologia	residenziale	
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile	Interventi	nessuno	
<input checked="" type="checkbox"/> Non riconoscibile	Dest. d'uso	abitazione	
Altri edifici riconoscibili <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Tipologia	elementi contigui	
	Dest. d'uso	in stato di abbandono	
Edifici recenti presenti <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Tipologia	capannoncino	
	Dest. d'uso	garage	
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Descrizione		
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento	nessun valore ambientale		

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

LE/90, Financo, Atti

Note

Edificio residenziale costruito di recente in aderenza a un vecchio edificio a elementi contigui presente nelle Tavole I.G.M. Complessivamente l'insediamento non ha più una leggibilità riconducibile a una tipologia definita.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4