



Via	Mandrio, 5	Toponimo	Escorini	Zona PRG	E.1
Tav. PRG	2.4	Quadrante	B-5		

Edificio principale			
<input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile		Tipologia	elementi contigui
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		Interventi	ristrutturazione
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile		Dest. d'uso	abitazione
Altri edifici riconoscibili <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	stalla-fienile e rustico
		Dest. d'uso	servizi agricoli
Edifici recenti presenti <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	capannone
		Dest. d'uso	deposito
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento		buon valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

Scheda IBC n. 123

Note

Insedimento rurale a corpi separati costituito da un edificio a elementi contigui, ora tutto civile, sviluppato in pianta quadrata su due livelli con copertura a quattro acque e dalla stalla-fienile sviluppata in pianta rettangolare con copertura a quattro acque e colmo costante che presenta sul fronte est un portico archivoltato a più luci ora tamponato. Anche la parte civile presenta tracce di portico archivoltato ora tamponato. Nell'area dell'insediamento sono presenti un rustico e un capannone di recente costruzione.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12

123
Correggio
ESCORANI
alt. m. -

IGM F 74 II NO

Complesso rurale a corpi separati costituito a sud-est dal civile a pianta quadrata su tre livelli con copertura a padiglione. Il rustico, con tetto a quattro falde, presenta sul fronte ad est un portico archivoltato e più luci tamponate.