


Via	San Martino, 25-25/a-27	Toponimo	
Tav. PRG	2.4	Quadrante	B-7
		Zona PRG	A.2

<b>Edificio principale</b>		<b>Tipologia</b>	elementi contigui
<input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile		<b>Interventi</b>	manutenzione
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		<b>Dest. d'uso</b>	abitazione
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile			
<b>Altri edifici riconoscibili</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	ex caseificio e rustici
		<b>Dest. d'uso</b>	in stato di abbandono
<b>Edifici recenti presenti</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	capannone
		<b>Dest. d'uso</b>	allevamento ora in disuso
<b>Altri elementi di pregio</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Descrizione</b>	
<b>Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento</b>		buon valore ambientale e storico-testimoniale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

Scheda IBC n. 146

Note

Edificio a elementi contigui sviluppato in pianta articolata composto da un nucleo più antico su due livelli che presenta sul fronte sud un portico archivoltato a tutto sesto con cinque occhi, ora tamponato per l'ampliamento del civile, e cornicione a gola e da un corpo di fabbrica di discrete dimensioni in pianta quadrata su due livelli con copertura a quattro acque che presenta sul fronte sud una porta morta archivoltata a sesto ribassato sopra alla quale vi è una lunetta. Nell'area dell'insediamento è presente un caseificio a pianta ottagonale con copertura a otto acque sulla quale in vertice vi è un pinnacolo. Le luci sono archivoltate a sesto ribassato e nella fascia di gronda vi sono gelosie in laterizio.

### PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13