


Via	San Martino, 37	Toponimo	
Tav. PRG	2.4	Quadrante	B-8
		Zona PRG	E.1

Edificio principale		Tipologia	residenziale
<input type="checkbox"/>	Riconoscibile	Interventi	ristrutturazione
<input type="checkbox"/>	Parzialmente riconoscibile	Dest. d'uso	abitazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Non riconoscibile		
Altri edifici riconoscibili		Tipologia	
<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
		Dest. d'uso	
Edifici recenti presenti		Tipologia	
<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
		Dest. d'uso	
Altri elementi di pregio		Descrizione	
<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento		nessun valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

LE/94, Gimeco srl, NO 25/1/95

Note

Edificio derivato nella attuale configurazione per un intervento di ristrutturazione che ne ha del tutto alterato l'originaria leggibilità riconducibile con ogni probabilità a quella di un edificio a elementi contigui, leggibile nelle tavole I.G.M.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4