


Via	San Martino, 58-58/a	Toponimo	
Tav. PRG	2.4	Quadrante	B-9
		Zona PRG	E.7

Edificio principale		Tipologia	caseificio
<input type="checkbox"/>	Riconoscibile	Interventi	ristrutturazione e ampliamento
<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente riconoscibile	Dest. d'uso	abitazione
<input type="checkbox"/>	Non riconoscibile		
Altri edifici riconoscibili <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Tipologia	
		Dest. d'uso	
Edifici recenti presenti <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	residenziale
		Dest. d'uso	abitazione
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento		modesto valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

62/79, Zanni e Toschi, NO 25/6/79
LE/80, Lugli Guelfo, NO 4/1/80
171/86, Bedogni e Lugli, NO 5/1/87
102/92, Bedogni G.-Lugli G., NO 7/11/92

Note

L'edificio ha subito una profonda ristrutturazione con un ampliamento recente sul retro dello stesso; rimane tuttavia leggibile il fronte su via Bottegone e il casello annesso ad ovest in cui sono conservate le aperture con gelosie in mattoni.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3