

Via San Martino, 60 e 62

Toponimo Bernolda

Tav. PRG 2.4

Quadrante B-9

Zona PRG E.7

**Edificio principale**

Riconoscibile

Tipologia elementi contigui

Parzialmente riconoscibile

Interventi ristrutturazione

Non riconoscibile

Dest. d'uso abitazione e servizi agricoli

Altri edifici riconoscibili  SI  NO

Tipologia elementi contigui

Dest. d'uso abitazione e servizi agricoli

Edifici recenti presenti  SI  NO

Tipologia


Dest. d'uso

Altri elementi di pregio  SI  NO

Descrizione

Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento modesto valore ambientale

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



**Altri documenti**

Art. 26, Lugli Osvaldo, Il 15/5/87  
LE/88, Lugli-Giovanardi, NO 14/4/88  
LE/92, Lugli Osvaldo, NO 26/2/92  
LE/94, Lugli Osvaldo, NO 26/2/92

**Note**

Gli edifici del vecchio insediamento agricolo sono stati tutti ristrutturati con intromissione di elementi di finitura moderni. Tuttavia si è conservata una parziale leggibilità dell'insediamento che può essere recuperata. Sono entrambi riconducibili alla tipologia a elementi contigui, l'uno in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a due acque e colmo costante, l'altro sempre in pianta rettangolare con copertura a due acque sfalsata.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4