


| | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------|
| Via Gandina, 3-3/a | Toponimo | |
| Tav. PRG 2.4 | Quadrante A-3 | Zona PRG E.1 |

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| Edificio principale | | Tipologia ex scuole |
| <input type="checkbox"/> Riconoscibile | | Interventi ristrutturazione |
| <input checked="" type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile | | Dest. d'uso abitazione |
| <input type="checkbox"/> Non riconoscibile | | |
| Altri edifici riconoscibili <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | | Tipologia |
| | | Dest. d'uso |
| Edifici recenti presenti <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | | Tipologia |
| | | Dest. d'uso |
| Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | | Descrizione |
| Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento discreto valore ambientale | | |

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

Scheda IBC n. 189

Note

Edificio già sede di scuola elementare del primo Novecento sviluppato in pianta rettangolare su un unico livello rialzato. Presenta cornici modanate alle luci e la copertura a quattro acque leggermente sfalsate è su cornicione modanato. L'intervento di ristrutturazione ha in parte alterato l'originaria leggibilità.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3