


| | | | |
|----------|---------------|-----------|------|
| Via | Bottegone, 18 | Toponimo | |
| Tav. PRG | 2.4 | Quadrante | B-10 |
| | | Zona PRG | E.7 |

| | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------------------|
| Edificio principale | | Tipologia | elementi contigui |
| <input type="checkbox"/> Riconoscibile | | Interventi | ristrutturazione e ampliamento |
| <input checked="" type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile | | Dest. d'uso | abitazione e servizi agricoli |
| <input type="checkbox"/> Non riconoscibile | | | |
| Altri edifici riconoscibili <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | | Tipologia | |
| | | Dest. d'uso | |
| Edifici recenti presenti <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | | Tipologia | capannoni |
| | | Dest. d'uso | stalla e fienile |
| Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | | Descrizione | |
| Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento | | modesto valore ambientale | |

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

119/86, Leoni Natalino, NO 7/10/86

Note

Edificio ad elementi contigui sviluppato in pianta rettangolare su tre livelli con copertura a quattro acque e colmo costante. Presenta una porta morta tamponata e leggibilità solo parziale limitata alla parte residenziale. Recenti ampliamenti annessi all'edificio fanno complessivamente perdere l'originaria conformazione dello stesso.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3