


Via Carletti, 39	Toponimo C. Lombardini
Tav. PRG 2.4	Quadrante C-1 Zona PRG E.6

<b>Edificio principale</b>		<b>Tipologia</b> residenziale
<input type="checkbox"/> Riconoscibile		<b>Interventi</b> ristrutturazione
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		<b>Dest. d'uso</b> abitazione
<input checked="" type="checkbox"/> Non riconoscibile		
<b>Altri edifici riconoscibili</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>
		<b>Dest. d'uso</b>
<b>Edifici recenti presenti</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b> rustico
		<b>Dest. d'uso</b> deposito
<b>Altri elementi di pregio</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Descrizione</b>
<b>Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento</b> nessun valore ambientale		

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

LE/93, Rovatti Daniela, NO 17/3/93

**Note**

L'edificio presenta una tipologia residenziale e deriva nell'attuale configurazione a seguito di un intervento di ristrutturazione che ha del tutto alterato l'originaria leggibilità riconducibile, con ogni probabilità, a quella di un edificio a elementi contigui in pianta rettangolare. Nell'area dell'insediamento è presente un piccolo rustico anch'esso oggetto dell'intervento di ristrutturazione.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4