


Via Mandrio, 3	Toponimo	
Tav. PRG 2.4	Quadrante C-5	Zona PRG E.1

Edificio principale			
<input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile	Tipologia	elementi contigui	
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile	Interventi	nessuno	
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile	Dest. d'uso	in stato di abbandono	
Altri edifici riconoscibili <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Tipologia	
		Dest. d'uso	
Edifici recenti presenti <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Tipologia	
		Dest. d'uso	
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento		buon valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

LE/90, Bonori Santino e Alfa, NO 2/8/90

Note

Edificio rurale ad elementi contigui su due livelli con copertura a due acque sfalsata fra il corpo originale e la chiara addizione del nuovo copro stalla-fienile. L'edificio presenta ora porta morta passante sul corpo aggiunto e tracce della vecchia porta morta ora tamponata sul corpo di più vecchia edificazione. Nonostante l'avanzato degrado, l'edificio presenta inalterati i suoi caratteri di leggibilità.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7