


Via Fosdondo, 8-8/a-8/b	Toponimo		
Tav. PRG 2.4	Quadrante D-1	Zona PRG E.6	

Edificio principale			
<input type="checkbox"/> Riconoscibile	Tipologia	residenziale	
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile	Interventi	ristrutturazione	
<input checked="" type="checkbox"/> Non riconoscibile	Dest. d'uso	abitazione	
Altri edifici riconoscibili <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Tipologia	
		Dest. d'uso	
Edifici recenti presenti <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Tipologia	
		Dest. d'uso	
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento		nessun valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

13/79, Morini Vittoriano, Respinta
13/79, Morini Vittoriano e Francesco, Atti
24/80, Morini Vittoriano e Francesco, NO 15/9/80
LE/82, Morini Francesco, NO 16/6/82

Note

Edificio che è stato oggetto di un intervento di ristrutturazione che ne ha del tutto alterato l'originaria leggibilità riconducibile con ogni probabilità a quella di un edificio a elementi contigui. Anche il basso corpo in aderenza sul lato ovest e il rustico sul retro in pianta staccata sono stati oggetto di ristrutturazione con perdita dei caratteri tipologici originari.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5