


<b>Via</b> S.S. 468 Correggio, 10	<b>Toponimo</b>		
<b>Tav. PRG</b> 2.4	<b>Quadrante</b> D-1	<b>Zona PRG</b> E.6+E.8	

<b>Edificio principale</b>		<b>Tipologia</b> residenziale
<input type="checkbox"/> Riconoscibile		<b>Interventi</b> ristrutturazione
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		<b>Dest. d'uso</b> abitazione
<input checked="" type="checkbox"/> Non riconoscibile		
<b>Altri edifici riconoscibili</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>
		<b>Dest. d'uso</b>
<b>Edifici recenti presenti</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>
		<b>Dest. d'uso</b>
<b>Altri elementi di pregio</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Descrizione</b>
<b>Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento</b> nessun valore ambientale		


**ESTRATTO DALLA C.T.R.**



**FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA**



**Altri documenti**



**Note**

Edificio derivato nella attuale configurazione per un intervento di ristrutturazione che ha del tutto alterato l'originaria leggibilità riconducibile con ogni probabilità a quella di un edificio a elementi contigui.

### PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4