

Via Oratorio, 10

Tav. PRG 2.4

Toponimo

Quadrante D-8

Zona PRG E.7+E.5+E.8

Edificio principale

- Riconoscibile
 Parzialmente riconoscibile
 Non riconoscibile

Tipologia elementi contigui
 Interventi nessuno
 Dest. d'uso in stato di abbandono

Altri edifici riconoscibili SI NO

Tipologia deposito
 Dest. d'uso magazzino

Edifici recenti presenti SI NO


Tipologia
 Dest. d'uso

Altri elementi di pregio SI NO

Descrizione

Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento buon valore ambientale


ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti



Note

Edificio ad elementi contigui con porta morta costruito in più fasi e con misure diverse che generano una complessiva asimmetria del complesso edilizio. Il corpo a stalla e fienile presenta sui fronti Nord e Ovest paraste da terra a tetto leggibili anche sul fronte in aderenza alla parte residenziale, oltre la quota del tetto di questa e che si concludono in volte in mattoni a forma semiellittica.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6