


Via	Sinistra Tresinaro, 41	Toponimo	
Tav. PRG	2.4	Quadrante	D-11
		Zona PRG	E.7

Edificio principale			
<input checked="" type="checkbox"/>	Riconoscibile	Tipologia	elementi contigui
<input type="checkbox"/>	Parzialmente riconoscibile	Interventi	nessuno
<input type="checkbox"/>	Non riconoscibile	Dest. d'uso	in stato di abbandono
Altri edifici riconoscibili <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Tipologia	
		Dest. d'uso	
Edifici recenti presenti <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Tipologia	
		Dest. d'uso	
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento		buon valore ambientale	


ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti



Note

Edificio ad elementi contigui sviluppato in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a due acque e colmo costante. Un corpo a servizi agricoli di più recente costruzione è stato aggiunto sul fronte Ovest. Presenta una porta morta archivoltata a sesto ribassato e traccia di fascia marcapiano. Nell'area dell'insediamento vi sono piccoli fabbricati di servizio in muratura.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2