


Via Fazzano, 4	Toponimo	
Tav. PRG 2.4	Quadrante F-2	Zona PRG E.1

Edificio principale		-
<input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile	Tipologia	elementi contigui
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile	Interventi	nessuno
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile	Dest. d'uso	in stato di abbandono
Altri edifici riconoscibili <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Tipologia	rustico
	Dest. d'uso	in stato di abbandono
Edifici recenti presenti <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Tipologia	
	Dest. d'uso	
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento	buon valore ambientale	


ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti



Note

Edificio a elementi contigui in forte stato di degrado con parte della copertura crollata. Nell'area dell'insediamento vi è un rustico ex casello a un livello in pianta rettangolare con copertura a quattro acque e colmo costante che presenta luci in successione archivoltate su tutti i fronti.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5