


<b>Via</b>	del Cimitero nuovo, 2-4	<b>Toponimo</b>	
<b>Tav. PRG</b>	2.4	<b>Quadrante</b>	F-6 <b>Zona PRG</b> A.3

<b>Edificio principale</b>		<b>Tipologia</b>	elementi contigui
<input type="checkbox"/> Riconoscibile		<b>Interventi</b>	ampliamento
<input checked="" type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		<b>Dest. d'uso</b>	deposito
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile			
<b>Altri edifici riconoscibili</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	elementi contigui
		<b>Dest. d'uso</b>	attività extra-agricola
<b>Edifici recenti presenti</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	baracche in lamiera
		<b>Dest. d'uso</b>	attività extra-agricola
<b>Altri elementi di pregio</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Descrizione</b>	
<b>Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento</b>		discreto valore ambientale	


ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti



**Note**

Insedimento costituito da due edifici ad elementi contigui e da baracche e tettoie costruite anche in aderenza e adibito ad attività extra-agricola. L'edificio di più piccole dimensioni è sviluppato in pianta rettangolare su due livelli con copertura a due acque asimmetrica e colmo costante. In aderenza sul lato sud ha un più basso corpo di fabbrica con copertura a due livelli. L'edificio di più grandi dimensioni ha pianta rettangolare con copertura a due acque sfalsata. Quest'ultimo è stato oggetto di un intervento di ristrutturazione che ha in parte alterato l'originaria leggibilità.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10