


<b>Via</b> Ardione, 13/a-13/b	<b>Toponimo</b>		
<b>Tav. PRG</b> 2.4	<b>Quadrante</b> F-7	<b>Zona PRG</b> E.7	

<b>Edificio principale</b>		<b>Tipologia</b> latteria sociale
<input type="checkbox"/> Riconoscibile		<b>Interventi</b> nessuno
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		<b>Dest. d'uso</b> servizi agricoli (in disuso)
<input checked="" type="checkbox"/> Non riconoscibile		
<b>Altri edifici riconoscibili</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<b>Tipologia</b>	
	<b>Dest. d'uso</b>	
<b>Edifici recenti presenti</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<b>Tipologia</b> capannone	
	<b>Dest. d'uso</b> allevamento	
<b>Altri elementi di pregio</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<b>Descrizione</b>	
<b>Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento</b>	nessun valore ambientale	


ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti



**Note**

Insedimento produttivo agricolo costruito negli anni '50/60 ora in disuso.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2