


|          |                             |           |                |
|----------|-----------------------------|-----------|----------------|
| Via      | S.S. 468 per Carpi, 32-32/a | Toponimo  | Marzucca (IGM) |
| Tav. PRG | 2.4                         | Quadrante | F-9            |
|          |                             | Zona PRG  | E.7            |

|   |                            |                    |                               |
|---|----------------------------|--------------------|-------------------------------|
| <b>Edificio principale</b>  |                            | <b>Tipologia</b>   | elementi contigui             |
| <input checked="" type="checkbox"/>   | Riconoscibile              | <b>Interventi</b>  |                               |
| <input type="checkbox"/>  | Parzialmente riconoscibile | <b>Dest. d'uso</b> | abitazione e servizi agricoli |
| <input type="checkbox"/>  | Non riconoscibile          |                    |                               |
| <b>Altri edifici riconoscibili</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO |                            | <b>Tipologia</b>   |                               |
|   |                            | <b>Dest. d'uso</b> |                               |
| <b>Edifici recenti presenti</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO    |                            | <b>Tipologia</b>   |                               |
|   |                            | <b>Dest. d'uso</b> |                               |
| <b>Altri elementi di pregio</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO    |                            | <b>Descrizione</b> |                               |
| <b>Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento</b>  |                            |                    |                               |

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

LE/88, Carboni Maurizio, NO 5/12/88  
LE/88, Carboni Maurizio, Atti

**Note**

Non è stato possibile entrare. L'uso del teleobiettivo non fornisce documentazione fotografica sufficiente per la descrizione dell'insediamento.

### PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2