


Via	Sinistra Tresinaro, 27-27/a	Toponimo	C. Rio	Zona PRG	E.7
Tav. PRG	2.4	Quadrante	F-9		

Edificio principale		Tipologia	elementi separati
<input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile		Interventi	nessuno
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		Dest. d'uso	in stato di abbandono
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile			
Altri edifici riconoscibili <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	stalle e magazzini
		Dest. d'uso	in stato di abbandono
Edifici recenti presenti <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Tipologia	
		Dest. d'uso	
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento		buon valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

42/83, Farri Offerto
Scheda IBC n. 64

Note

Complesso insediamento rurale con ampia dotazione di edifici rurali riconoscibili. Il civile è in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a quattro acque. La stalla con sovrastante fienile è in pianta rettangolare con copertura a quattro acque e presenta un portico con luci architravate.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9

64
Correggio
C. RIO
alt. m. -

IGM F 74 II NO

Complesso rurale a corpi separati. Il civile, situato ad est del nucleo, sviluppa una pianta rettangolare articolata su tre piani con copertura a quattro falde. Il rustico con stalla e fienile sovrapposto è coperto a quattro falde e presenta un portico con luci architravate a tutta altezza.