


Via San Prospero, 11-11/b-11/c	Toponimo Gallina	
Tav. PRG 2.4	Quadrante G-1	Zona PRG E.1+E.8

Edificio principale		Tipologia elementi contigui
<input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile		Interventi nessuno
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		Dest. d'uso in stato di abbandono
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile		
Altri edifici riconoscibili <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Tipologia rustici	Dest. d'uso servizi agricoli
Edifici recenti presenti <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Tipologia residenziale	Dest. d'uso abitazione
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento buon valore ambientale		

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

Scheda IBC n. 128

Note

Edificio a elementi contigui con copertura a tre acque e colmo costante, asimmetrica sul civile sopravanzante la parte rustica verso strada e sviluppato su due livelli e sottotetto. Presenta un porta morta archivoltata a tre centri e sul prospetto nord una nicchia con immagine votiva. Nell'area dell'insediamento sono presenti due rustici con buona leggibilità e un edificio residenziale di recente costruzione.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13