


<b>Via</b> Sinistra Tresinaro, 13-15-17-19	<b>Toponimo</b> C. Fiaccadori
<b>Tav. PRG</b> 2.4	<b>Quadrante</b> G-7 <b>Zona PRG</b> A.2

<b>Edificio principale</b>		<b>Tipologia</b> elementi separati
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Riconoscibile</b>		<b>Interventi</b> nessuno
<input type="checkbox"/> <b>Parzialmente riconoscibile</b>		<b>Dest. d'uso</b> abitazione
<input type="checkbox"/> <b>Non riconoscibile</b>		
<b>Altri edifici riconoscibili</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b> elementi contigui
		<b>Dest. d'uso</b> abitazione e servizi agricoli
<b>Edifici recenti presenti</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b> baracca prefabbricata
		<b>Dest. d'uso</b> garage-deposito
<b>Altri elementi di pregio</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<b>Descrizione</b> piccolo campanile, comignoli e parco
<b>Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento</b>		buon valore storico-ambientale

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



**Altri documenti**

LE/95, Fiaccadori Maria, NO 28/2/95  
Scheda IBC n. 38

**Note**

Insedimento complesso costituito da casato civile a pianta quadrangolare su due livelli e sottotetto. La struttura ingloba un oratorio settecentesco e presenta un campanile a vela con croce metallica in vertice. Nell'area dell'insediamento esiste un edificio colonico ad elementi contigui con porta morta a sesto ribassato. L'articolazione in pianta ed in prospetto degli edifici testimonia il progressivo processo di accrescimento degli stessi, seguendo sempre però i criteri tipici dell'edificazione rurale.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12