


<b>Via</b> San Biagio, 24	<b>Toponimo</b> C. Cottafavi (CTR), P. S. Quirico (IGM)
<b>Tav. PRG</b> 2.4	<b>Quadrante</b> G-7 <b>Zona PRG</b> E.7+E.5

<b>Edificio principale</b>		<b>Tipologia</b> elementi contigui
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Riconoscibile</b>		<b>Interventi</b> nessuno
<input type="checkbox"/> <b>Parzialmente riconoscibile</b>		<b>Dest. d'uso</b> in stato di abbandono
<input type="checkbox"/> <b>Non riconoscibile</b>		
<b>Altri edifici riconoscibili</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b> rustico
		<b>Dest. d'uso</b> in stato di abbandono
<b>Edifici recenti presenti</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>
		<b>Dest. d'uso</b>
<b>Altri elementi di pregio</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<b>Descrizione</b> pozzo coperto
<b>Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento</b>		buon valore storico-ambientale

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

Scheda IBC n. 173?

**Note**

Edificio rurale ad elementi contigui a pianta quadrata su due livelli e sottotetto con copertura a quattro falde e con impianto tipologico praticamente inalterato. La muratura esterna presenta una lieve scarpa alla base. Nell'area dell'insediamento è presente un edificio a servizi agricoli, anch'esso riconoscibile, in pianta staccata e un tempo porticato.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



173

Correggio

PONTE S. QUIRICO

alt. m. -

IGM F 74 II NO

Foto 8

Nucleo rurale a corpi separati. Il civile sviluppa una pianta rettangolare su tre piani con copertura a quattro falde; le luci sono regolari e simmetricamente distribuite.



Foto 9