


Via	Sinistra Tresinaro,10	Toponimo		
Tav. PRG	2.4	Quadrante	G-7	Zona PRG E.7+E.5

Edificio principale			
<input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile		Tipologia	elementi contigui
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		Interventi	nessuno
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile		Dest. d'uso	in stato di abbandono
Altri edifici riconoscibili <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	corpi rustici annessi
		Dest. d'uso	stalla e servizi agricoli
Edifici recenti presenti <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Tipologia	
		Dest. d'uso	
Altri elementi di pregio <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Descrizione	ponte di accesso su chiusa sul Cavo Tresinaro
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento			buon valore ambientale

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

Scheda IBC n. 33

Note

Ampio insediamento rurale costituitosi per successivi ampliamenti contigui ad un edificio a pianta quadrata con loggia passante al piano terra e al piano primo, su due livelli e sottotetto con copertura a quattro acque. I successivi ampliamenti, susseguitisi fino agli anni '30, hanno portato alla costituzione di un complesso rurale di notevoli dimensioni con tipologia a corte aperta. Nel corpo di fabbrica ad elementi contigui posto in senso nord-sud emerge sulla copertura il muro tagliafuoco.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9


33

Correggio
C. COTTAFVI

alt. m. -

IGM F 74 II NO

La cartografia dell'I.G.M. del 1884 riporta la denominazione "C. Giuliani". Edificio rurale a corpi giustapposti in linea orientato in direzione est-o-



C. Cottafavi. Edificio rurale, 33.

vest. La costruzione evidenzia costruzioni di caratteristiche differenti congiunte da corpi bassi. Nel complesso è notevole il volume destinato ad abitazione con pianta quadrata su tre livelli e coperto a padiglione. Nella facciata si evidenzia l'ingresso archivoltato, ridotto a finestra e le luci regolari simmetricamente distribuite di cui alcune tamponate. Sul lato nord della strada è osservabile un edificio rurale a corpi giustapposti in linea con porta morta a sesto ribassato, orientato in direzione est-ovest, con copertura a due falde a colmo costante. Il civile su due piani è caratterizzato da luci regolari e simmetricamente distribuite.