


<b>Via</b> Ardione, 17-17/a-17/b	<b>Toponimo</b>	
<b>Tav. PRG</b> 2.4	<b>Quadrante</b> G-8	<b>Zona PRG</b> E.7

<b>Edificio principale</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Riconoscibile</b>	<b>Tipologia</b>	elementi contigui	
<input type="checkbox"/> <b>Parzialmente riconoscibile</b>	<b>Interventi</b>	ristrutturazione	
<input type="checkbox"/> <b>Non riconoscibile</b>	<b>Dest. d'uso</b>	abitazione	
<b>Altri edifici riconoscibili</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	rustico
		<b>Dest. d'uso</b>	attività extra-agricole
<b>Edifici recenti presenti</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	baracche
		<b>Dest. d'uso</b>	autorimessa e deposito
<b>Altri elementi di pregio</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Descrizione</b>	
<b>Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento</b>		discreto valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

LE/90, Messori L., NO 26/5/90

**Note**

Edificio a elementi contigui del '900 su tre piani con copertura a quattro acque presenta cornici disegnate alle finestre e bancali sagomati intonacati. Già ristrutturato con perdita parziale delle originarie partiture (vedi finestre sul retro), ma ancora complessivamente leggibile. In pianta staccata esiste un fabbricato in muratura, anch'esso riconoscibile, che ospita attività extra-agricole.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7