


**COMUNE DI CORREGGIO
INSEDIAMENTO RURALE**

N° 370

Via Sinistra Tresinaro, ?	Toponimo	
Tav. PRG 2.4	Quadrante G-8	Zona PRG E.7+E.5

Edificio principale		Tipologia	capannone prefabbricato
<input type="checkbox"/> Riconoscibile		Interventi	nessuno
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		Dest. d'uso	deposito
<input checked="" type="checkbox"/> Non riconoscibile			
Altri edifici riconoscibili <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Tipologia	
		Dest. d'uso	
Edifici recenti presenti <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	capannone prefabbricato
		Dest. d'uso	deposito
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento	nessun valore ambientale		


ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti



Note

Esempio tipico di insediamento rurale moderno generato dalla normativa degli anni '60/'70. Capannoni prefabbricati di nessun valore architettonico che entrano in conflitto col paesaggio agrario e una volta usciti dal ciclo produttivo non trovano adeguata destinazione d'uso.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2