


**COMUNE DI CORREGGIO
INSEDIAMENTO RURALE**

N° 67

Via San Martino, 43	Toponimo	
Tav. PRG 2.4	Quadrante A-9	Zona PRG E.1+E.8

Edificio principale			
<input type="checkbox"/> Riconoscibile	Tipologia	residenziale	
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile	Interventi	nessuno	
<input checked="" type="checkbox"/> Non riconoscibile	Dest. d'uso	abitazione	
Altri edifici riconoscibili <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Tipologia	
		Dest. d'uso	
Edifici recenti presenti <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	baracche-box
		Dest. d'uso	garage-servizi
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento		nessun valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

LE/95, Lugli Pietro, NO 26/5/95

Note

Edificio che presenta una tipologia residenziale cooptata dalla periferia urbana.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4