


**COMUNE DI CORREGGIO
INSEDIAMENTO RURALE**

N° 7

| | | |
|---|----------------------|---------------------|
| Via Borghi Don Pasquino, 31-31/a | Toponimo | |
| Tav. PRG 2.4 | Quadrante A-2 | Zona PRG E.6 |

| | | | |
|---|--|------------------------|-------------------------------|
| Edificio principale | | Tipologia | elementi contigui |
| <input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile | | Interventi | manutenzione |
| <input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile | | Dest. d'uso | abitazione e servizi agricoli |
| <input type="checkbox"/> Non riconoscibile | | | |
| Altri edifici riconoscibili <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | | Tipologia | rustico |
| | | Dest. d'uso | servizi agricoli |
| Edifici recenti presenti <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | | Tipologia | capannoncino |
| | | Dest. d'uso | servizi agricoli |
| Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | | Descrizione | |
| Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento | | buon valore ambientale | |

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

- LE/89, Montanari Augusto, NO 17/4/89
- LE/90, Montanari Augusto, NO 12/6/90
- 78/90, Montanari Augusto, NO 23/6/90
- LE/94, Montanari Augusto, NO 30/8/94

Note

Edificio a elementi contigui sviluppato in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a due acque e colmo costante. Presenta una porta morta archivoltata a sesto ribassato di fianco alla quale sul fronte sud è presente un'immagine votiva in terracotta. Le luci sono regolari e simmetricamente distribuite. Nell'area dell'insediamento sono presenti un rustico e un capannoncino di recente costruzione.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7