


<b>Via</b> Vecchia Carpi, 6	<b>Toponimo</b>	
<b>Tav. PRG</b> 2.4	<b>Quadrante</b> A-11	<b>Zona PRG</b> E.7

<b>Edificio principale</b>		<b>Tipologia</b>	elementi contigui
<input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile		<b>Interventi</b>	ristrutturazione e ampliamenti
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		<b>Dest. d'uso</b>	abitazione e servizi agricoli
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile			
<b>Altri edifici riconoscibili</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	rustico
		<b>Dest. d'uso</b>	servizi agricoli
<b>Edifici recenti presenti</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	capannoni
		<b>Dest. d'uso</b>	servizi agricoli
<b>Altri elementi di pregio</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Descrizione</b>	
<b>Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento</b>		discreto valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

130/88, Rossi Ettore e G., NO 24/8/88

**Note**

L'insediamento agricolo si è costituito intorno al vecchio edificio rurale del primo Novecento ed all'annesso agricolo che sono ancora riconoscibili. L'edificio è a elementi contigui sviluppato in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a due acque e colmo costante. Presenta una porta morta archivoltata a tre centri, cordoli marcapiano al primo e secondo livello e cornici dipinte alle luci di tutti i livelli. L'entità delle nuove costruzioni diminuisce il valore ambientale dell'edificio, considerato anche che parte di esse sono state realizzate in aderenza.

### PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1





Foto 2



Foto 3





Foto 4



Foto 5