


<b>Via</b> San Martino, 82	<b>Toponimo</b>	
<b>Tav. PRG</b> 2.4	<b>Quadrante</b> A-12	<b>Zona PRG</b> E.1

<b>Edificio principale</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile	<b>Tipologia</b>	elementi contigui	
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile	<b>Interventi</b>	manutenzione	
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile	<b>Dest. d'uso</b>	attività extra-agricole	
<b>Altri edifici riconoscibili</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	rustico
		<b>Dest. d'uso</b>	attività extra-agricole
<b>Edifici recenti presenti</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	
		<b>Dest. d'uso</b>	
<b>Altri elementi di pregio</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Descrizione</b>	
<b>Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento</b>		discreto valore ambientale	


ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti



**Note**

Edificio a elementi contigui sviluppato in pianta rettangolare su due livelli con copertura a due acque sfalsata. Nell'area dell'insediamento è presente un piccolo rustico a un livello in pianta rettangolare con copertura a due acque in aderenza al quale vi è una baracca in lamiera di recente costruzione.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4