

Via Borghi Don Pasquino, 8
Tav. PRG 2.4

Toponimo
Quadrante A-2 Zona PRG E.2

Edificio principale

- Riconoscibile
 Parzialmente riconoscibile
 Non riconoscibile

Tipologia elementi contigui
Interventi restauro
Dest. d'uso abitazione

Altri edifici riconoscibili SI NO

Tipologia rustico
Dest. d'uso servizi

Edifici recenti presenti SI NO


Tipologia
Dest. d'uso

Altri elementi di pregio SI NO

Descrizione

Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento buon valore ambientale

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

LE/93, Silvestri Guido, NO 17/7/93
LE/94, Silvestri Guido, NO 30/6/94
Scheda IBC n. 211

Note

Edificio a elementi contigui in faccia vista del primo Novecento sviluppato in pianta rettangolare con copertura a quattro acque e colmo costante. La parte civile è su due livelli e sottotetto e ha luci regolari e simmetricamente distribuite. Presenta una porta morta archivoltata a sesto ribassato, zoccolatura al piede dell'edificio, cordoli marcapiano al primo e secondo livello, cornici lisce alle luci in tutti i livelli. Nell'area dell'insediamento è presente un piccolo rustico a un livello coperto a due acque.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5

211
Correggio
VIA DON PASQUINO BORGHI
alt. m. -
IGM F 74 II NO

Edificio novecentesco ad elementi giustapposti, orientato in direzione est-ovest, con copertura a quattro falde a colmo costante. La costruzione ha tre piani sottolineati all'esterno da cordolo liscio. Il prospetto principale, a nord, è concluso in sommità da cornicione in cotto. Le luci sono regolari e simmetricamente distribuite.