


<b>Via</b> Massenzatico, 4	<b>Toponimo</b>	
<b>Tav. PRG</b> 2.5	<b>Quadrante</b> C-8	<b>Zona PRG</b> E.1+E.8

<b>Edificio principale</b>		<b>Tipologia</b>	elementi contigui
<input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile		<b>Interventi</b>	nessuno
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		<b>Dest. d'uso</b>	abitazione e servizi agricoli
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile			
<b>Altri edifici riconoscibili</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	rustico
		<b>Dest. d'uso</b>	servizi agricoli
<b>Edifici recenti presenti</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	capannone
		<b>Dest. d'uso</b>	allevamento
<b>Altri elementi di pregio</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Descrizione</b>	
<b>Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento</b>		buon valore ambientale	


ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti



**Note**

Edificio a elementi contigui costituito dalla parte civile su tre livelli con copertura a due acque e dalla parte a servizi rientrante sempre con copertura a due acque e con una porta morta passante archivoltata a sesto ribassato. Le luci del civile sono regolari e simmetricamente distribuite. Nell'area dell'insediamento sono presenti un rustico a un livello in pianta rettangolare con copertura a due acque e un capannone di recente costruzione.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7