


Via Palù, 4	Toponimo	Possessione	
Tav. PRG 2.5	Quadrante	C-9	Zona PRG E.1

Edificio principale		Tipologia	elementi contigui
<input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile		Interventi	demolizione parziale
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		Dest. d'uso	abitazione e servizi agricoli
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile			
Altri edifici riconoscibili	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Tipologia	rustici
		Dest. d'uso	servizi agricoli
Edifici recenti presenti	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Tipologia	
		Dest. d'uso	
Altri elementi di pregio	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Descrizione	pozzo coperto
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento	buon valore ambientale		

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

Scheda IBC n. 176

Note

Edificio a elementi contigui sviluppato in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura nel civile e in parte della stalla-fienile a due acque e colmo costante. Il rimanente della stalla-fienile è crollato o è stato demolito fino al primo livello. Presenta una porta morta archivoltata a sesto ribassato e ha luci regolari e simmetricamente distribuite. Nell'area dell'insediamento vi sono due rustici a un livello con copertura a due acque.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5

176

Correggio

POSSESSIONE 1^a

alt. m. -

IGM F 74 II SO

Edificio rurale a corpi giustapposti in linea, orientato in direzione nord-sud, con porta morta a sesto ribassato e copertura a due falde a colmo costante. Il civile, articolato su due livelli e sottotetto, è disposto a nord.

