


Via Palù, 1	Toponimo		
Tav. PRG 2.5	Quadrante C-9	Zona PRG E.6	

Edificio principale			
<input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile	Tipologia	elementi contigui	
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile	Interventi	nessuno	
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile	Dest. d'uso	abitazione e servizi agricoli	
Altri edifici riconoscibili <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	rustico
	Dest. d'uso	servizi agricoli	
Edifici recenti presenti <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Tipologia	
	Dest. d'uso		
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento		buon valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

Scheda IBC n. 178

Note

Edificio a elementi contigui di notevoli dimensioni sviluppato in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a tre acque e colmo costante. Presenta una porta morta archivoltata a sesto ribassato, un cordolo marcapiano al primo livello e ha luci regolari e simmetricamente distribuite. Nell'area dell'insediamento è presente un rustico in pianta rettangolare coperto a quattro acque.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

178
Correggio
POSSESSIONE 2^a
alt. m. -

IGM F 74 II SO

Costruzione rurale a corpi giustapposti in linea con porta morta a sesto ribassato, orientato in direzione nord-sud; la copertura è a quattro falde a colmo costante. Il civile su tre livelli, situato a sud, ha luci regolari e simmetricamente distribuite.