
COMUNE DI CORREGGIO INSEDIAMENTO RURALE

N° 106

ViaPalù, 2ToponimoTav. PRG2.5QuadranteC-9Zona PRGE.1

Edificio principale elementi contigui Riconoscibile **Tipologia** manutenzione Parzialmente riconoscibile Interventi abitazione Non riconoscibile Dest. d'uso Altri edifici riconoscibili XSI rustico **Tipologia** Dest. d'uso servizi agricoli SI NO Edifici recenti presenti **Tipologia** Dest. d'uso Altri elementi di pregio SI Descrizione Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento discreto valore ambientale

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

36/93, Catellani R.-Sassi L., NO 30/8/93

Note

Edificio a elementi contigui sviluppato in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a quattro acque e colmo costante. Presenta una porta-finestra al secondo livello in linea con l'ingresso. Nell'area dell'insediamento vi è un rustico di discrete dimensioni sviluppato in pianta rettangolare su due livelli con copertura a due acque.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA






Foto 1



Foto 2



Foto 3