

Via S.S. 468 Correggio, 88

Tav. PRG 2.5

Toponimo

Quadrante C-10

Zona PRG E.6+E.8

**Edificio principale**

- Riconoscibile  
 Parzialmente riconoscibile  
 Non riconoscibile

Tipologia elementi contigui  
 Interventi nessuno  
 Dest. d'uso in stato di abbandono

Altri edifici riconoscibili  SI  NO

Tipologia rustico  
 Dest. d'uso in stato di abbandono

Edifici recenti presenti  SI  NO


Tipologia  
 Dest. d'uso

Altri elementi di pregio  SI  NO

Descrizione

Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento buon valore ambientale

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



**Altri documenti**

67/86, Viminale Ligabue O., NO 3/12/86  
 167/90, Viminale Ligabue Omero, Atti

**Note**

Edificio a elementi contigui sviluppato in pianta rettangolare con copertura a quattro acque e colmo costante asimmetrica in parte crollata. La stalla-fienile presenta sul fronte sud una loggia porticata mentre il fronte est è ripartito a lesene. Nell'area dell'insediamento vi è un piccolo rustico a un livello.

### PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13