


Via Imbreto, 29-31	Toponimo		
Tav. PRG 2.5	Quadrante	C-11	Zona PRG E.1+E.8

Edificio principale		Tipologia	elementi contigui
<input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile		Interventi	nessuno
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		Dest. d'uso	in stato di abbandono
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile			
Altri edifici riconoscibili <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	casello e rustico
		Dest. d'uso	in stato di abbandono
Edifici recenti presenti <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Tipologia	
		Dest. d'uso	
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento		buon valore ambientale e storico-testimoniale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

LE/80, Morellini Luciano, NO 10/5/80
164/80, Morellini-Bacchiavini, NO 27/9/80
Scheda IBC n. 89

Note

Edificio a elementi contigui costituito dal corpo a civile in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a due acque e dalla parte a servizi in aderenza al civile sul lato ovest in pianta rettangolare con copertura a tre acque e colmo costante. Presenta una porta morta archivoltata a sesto ribassato. Nell'area dell'insediamento sono presenti un rustico a un livello coperto a due acque e un casello in pianta quadrata coperto a quattro acque che presenta luci architravate con gelosie composte da pilatrin in laterizio a sezione triangolare e la porta d'ingresso sormontata da una lunetta semicircolare raggata.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8

89

Correggio

CASELLO DI BUDRIO

alt. m. -

IGM F 74 II SO

Casello isolato a pianta quadrangolare con copertura a quattro falde, ora in stato di abbandono, lungo via d'Imbreto. I prospetti sono caratterizzati da luci architravate con tamponature a "gelosia" composte da file di pilastri a sezione triangolare mentre la porta di ingresso è sovrastata da una lunetta semicircolare raggiata (1).

(1) MUSSINI, MURARO 1989, 150-151.