


<b>Via</b>	Fossa Ronchi, 1-1/a	<b>Toponimo</b>	
<b>Tav. PRG</b>	2.5	<b>Quadrante</b>	A-9
		<b>Zona PRG</b>	E.1

<b>Edificio principale</b>		<b>Tipologia</b>	elementi contigui
<input type="checkbox"/>	Riconoscibile	<b>Interventi</b>	ristrutturazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente riconoscibile	<b>Dest. d'uso</b>	abitazione
<input type="checkbox"/>	Non riconoscibile		
<b>Altri edifici riconoscibili</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	
		<b>Dest. d'uso</b>	
<b>Edifici recenti presenti</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	capannoncino
		<b>Dest. d'uso</b>	garage
<b>Altri elementi di pregio</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Descrizione</b>	
<b>Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento</b>		modesto valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

LE/91, Bertani Mauro, NO 29/5/91

**Note**

Edificio a elementi contigui sviluppato in pianta rettangolare su due livelli con copertura a due acque e colmo costante. In aderenza al lato est vi è un più basso corpo di fabbrica con copertura a due acque. L'intervento di ristrutturazione ha in parte alterato l'originaria leggibilità. Nell'area dell'insediamento è presente un piccolo capannoncino di recente costruzione.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3