


Via	Erbosa, 17-19-19/a	Toponimo	Fantini	
Tav. PRG	2.5	Quadrante	F-12	Zona PRG E.7

Edificio principale		Tipologia	elementi contigui
<input checked="" type="checkbox"/>	Riconoscibile	Interventi	nessuno
<input type="checkbox"/>	Parzialmente riconoscibile	Dest. d'uso	abitazione e servizi agricoli
<input type="checkbox"/>	Non riconoscibile		
Altri edifici riconoscibili <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	elementi contigui
		Dest. d'uso	abitazione
Edifici recenti presenti <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	capannoncini
		Dest. d'uso	servizi agricoli
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento		discreto valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

101/79, Vezzani remo, NO 19/7/79
LE/80, Fantini Alfredo, NO 1/10/80

Note

Insedimento rurale costituito da due edifici a elementi contigui. Quello posto a ovest è in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a due acque e colmo costante; quello a est, ora tutto al civile, è in pianta rettangolare su due livelli con copertura a quattro acque e colmo costante. Quest'ultimo ha subito un intervento di ristrutturazione che ne ha in parte alterato l'originaria leggibilità soprattutto per ciò che concerne la copertura. Nell'area dell'insediamento vi sono piccoli capannoncini di recente costruzione.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7